
## کف سازی سردخانه های زیر صفر



معمولا کف سردخانه ها از 6 لایه تشکیل می شود .کف سازی اصولی سردخانه باعث می شود که از هدر رفت انرژی جلوگیری شود و از سمت دیگر آلودگی در کف سردخانه باقی نمایند که به این منظور باید کف سردخانه به گونه ای طراحی شده باشد که به راحتی بتوان آن را شست و ضد عفونی نمود.

